Dreiphasiges Getriebe Getriebemotor 1/2HP 3-Phasen 220V 380V Wechselgetriebe Reduktionsmotor 200W 400W 750W 1000W 2200W 3700W

Merkmal

Alle Kupferdraht Lange Lebensdauer/Geräuschgeringe/hohe LeistungNiedriger Temperaturanstieg
Fest und langlebig: Getriebe Schaft Keilnut ist mit einem festen Schlüsselstift, stabil und langlebig ausgestattet
Stabiler Betrieb: Mechanischer und elektrischer Betrieb niedrige Vibrationen, geringe Lärmbelastung Dauerhafte
Arbeitseffizienz

Gute Wärmeabfuhr: Der große Kühler wird verwendet, um den Motor während des Arbeitsprozesses schnell zu kühlen Ölfüllloch: Verschiedene Arten von Schmieröl können für verschiedene Einsatzszenarien ausgewählt werden Verdicketer Aluminium-Rumpf Laufen reibungslos

der Aluminiumkörper sichert stabile Wärmeabfuhr, während die Maschine mit hoher Geschwindigkeit läuft Vielseitig und weit verbreitet: weit verbreitet in der chemischen Industrie, der Bauindustrie, der Maschinenindustrie, der industriellen Basis, der Textilindustrie und so weiter.


Es gibt zwei Möglichkeiten, den Motor zu installieren. Horizontale und Vertikaltyp,Wenn Sie eine Bremsfunktion benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Über Geschwindigkeit / Drehzahlverhältnis

Auswahl der Geschwindigkeit (muss gesehen werden)


Der Motor besteht aus zwei Teilen: Reduktionsgetriebe und Motor, Der Motor ist bei 1400 U/min bewertet. Nenndrehzahl 1400 ÷ Verzögerungsverhältnis = Endgeschwindigkeit des Motors

- 1:3 Drehzahlverhältnis =466 RPM
- 1:7.5 Drehzahlverhältnis =186 RPM
- 1:12.5 Drehzahlverhältnis =112 RPM
- 1:20 Drehzahlverhältnis =70 RPM
- 1:30 Drehzahlverhältnis=16 RPM
- 1:50 Drehzahlverhältnis =28 RPM
- 1:75 Drehzahlverhältnis=18 RPM
- 1:5 Drehzahlverhältnis =280 RPM
- 1:10 Drehzahlverhältnis=140 RPM
- 1:15 Drehzahlverhältnis =93 RPM
- 1:40 Drehzahlverhältnis =35 RPM
- 1:75 Drehzahlverhältnis =18 RPM
- 1:120 Drehzahlverhältnis =11 RPM
- 1:100 Drehzahlverhältnis =14RPM
- 1:25 Drehzahlverhältnis =56 RPM
- 1:60 Drehzahlverhältnis =23 RPM
- 1:100 Drehzahlverhältnis =14 RPM
- 1:180 Drehzahlverhältnis =7 RPM
- 1:150 Drehzahlverhältnis =9RPM



Unafraid Of Comparison


why do more people choose Tianli three-phase gear motor




Zwei Verdrahtungsmethoden Dreiphasenmotorverdrahtungsmethode Achten Sie vor der Installation auf die folgenden Methoden











horizontal


	減速比 RATIO																	
	3-50																	
1/8 HP	60-200	2#	22	280	280	280	65	130	158	90	11	17.5	60	13	133	152	97.5	120



			型号 SIZE(S)														
100W	3-50	1#	*18	250	250	250	50	140	120	120	9	16	38.5	12	133	6	120
1/8 HP	60-200	2#	22	280	280	280	148	185	175	165	11	17.5	48	12	133	3	120


200W







horizontal

马力 KW	减速比 RATIO	本体 CODE	型号 SIZE(S)	Α	A1	A2	D	E	F	G	Н	J	K	L	М	X	Y	Z
	3-10	1#	18	285	285	285	40	110	135	65	9	16	50	10	133	138	88.5	120
200W 1/4 HP	15-90	2#	22	315	315	315	65	130	158	90	11	17.5	60	13	133	152	97.5	120
	100-200	3#	28	350	350	350	90	140	178	120	11	23	68	17	133	178	116	120




马力 KW	减速比 RATIO	本体 CODE	型号 SIZE(S)	А	A1	A2	D	E	F	G	Н	J	K	L	M	Υ	Z
	3-10	1#	*18	285	285	285	50	140	120	120	9	16	38.5	12	133	6	120
200W	15-90	2#	22	315	315	315	148	185	175	165	11	17.5	48	12	133	3	120
	100-200	3#	28	350	350	350	170	220	205	195	12	23	58	13	133	3	120







horizontal

马力 KW	减速比 RATIO	本体 CODE	型号 SIZE(S)	Α	A1	A2	D	Е	F	G	Н	J	К	L	М	Х	Y	Z
	3-10	2#	22	330	330	330	65	130	158	90	11	17.5	60	13	167	*152	97.5	135
400W 1/2 HP	15-90	3#	28	360	360	360	90	140	178	120	11	23	68	17	167	178	116	135
5075000	100-200	4#	32	395	395	395	130	170	210	165	13	30	70	23	167	212	140	135





马力 KW	減速比 RATIO	本体 CODE	型号 SIZE(S)	Α	A1	A2	D	Ε	F	G	н	J	К	L	М	Y	Z
	3-10	2#	22	330	330	330	148	185	175	165	11	17.5	48	12	167	3	135
400W	15-90	3#	28	360	360	360	170	220	205	195	12	23	58	13	167	3	135
	100-200		32														







horizontal







马力 KW	英速比 RATIO	本体 CODE	型号 SIZE(S)	Α	A1	A2	D	E	F	G	Н	J	K	L	М	Υ	Z
			22	330	330	330	148	185	175	165	11	17.5	48	12	167	3	135
750W			28	380	380	380	170	220	205	195	12	23	58	13	167	3	135
1 HP			32	410	410	410	185	255	248	225	15	30	65	16	167	3	135
			40	465	465	465	230	310	291	272	15	36	85	21	167	5	135







horizontal






马力 KW	減速比 RATIO	本体 CODE	型号 SIZE(S)	Α	A1	A2	D	E	F	G	Н	J	K	L	М	Υ	Z
			28	380	380	380	170	220	205	195	12	23	58	13	167	3	135
1500W			32	450	450	450	185	255	248	225	15	30	65	16	192	3	146
2 HP			40	510	510	510	230	310	291	272	15	36	85	21	192	5	146
			50	560	560	560	280	390	372	342	18	51	92	25	192	5	146







horizontal

马力 KW	被速比 RATIO	本体 CODE	型号 SIZE(S)	Α	A1	A2	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	Х	Υ	Z
	3-40																	
3 HP	45-100	6#	50	590	590	590	170	265	325	238	18	51	120	31.5	212	308	200	160




	减速比 RATIO																
2200W	3-40	5#	40	530	530	530	230	310	291	272	15	36	85	21	212	5	160
3 HP	45-100	6#	50	590	590	590	280	390	372	342	18	51	92	25	212	5	160





horizontal

			型号 SIZE(S)															
3700W	3-10	5#	40	570	570	570	150	210	265	198	15	36	89	24	212	250	162	160
5 HP	15-60	6#	50	630	630	630	170	265	325	238	18	51	120	31.5	212	308	200	160



马力 KW	減速比 RATIO	本体 CODE	型号 SIZE(S)	Α	A1	A2	D	E	F	G	Н	J	K	L	М	Υ	Z
3700W	3-10	5#	40	570	570	570	230	310	291	272	15	36	85	21	212	5	160
5 HP	15-60	6#	50	630	630	630	280	390	372	342	18	51	92	25	212	5	160